



FAȚADA SUD-VEST
- SITUAȚIA
EXISTENTĂ 1:70

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNĂȚURA	CERINȚA	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu / nr. / data
	RC - J 38 / Z2 / 1989 ; RO 11366823 ; Rm. Vlcea			Beneficiar: MILU Marian str. Copăcelu, 172, Rîmniciu Vlcea, judetului Vlcea
SPECIFICĂȚIE	NUME	SEMNĂȚURA	Scara:	Proiect nr.: 231
ȘEF PROIECT	arh. Horia Clușuș		1 : 70	Faza: D.T.A.C.+ P.Th
PROIECTANT	arh. Horia Clușuș		Data:	Planșar nr.: A 10
DESEINAT			2023	- SITUAȚIA EXISTENTĂ