



FATADA NORD-VEST
- SITUATIA
EXISTENTA 1:70

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică titlu / nr. / data
	RC - J 38 / Z2 / 1989 ; RO 11366823 ; Rm. Vlcea			Beneficiar: MILU Marian str. Copăcelu, 172, Rîmnicu Vlcea, judetului Vlcea
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	Proiect nr.: 231
ŞEF PROIECT	arf. Horia Clușuș		1 : 70	Faza: D.T.A.C.+ P.Th
PROIECTANT	arf. Horia Clușuș		Data:	Planșă nr.: A 11
DESEINAT			2023	- SITUATIA EXISTENTA