



PLAN SUBSOL -
SITUAȚIA
PROPUSĂ 1:50

VERIFICATOR / EXPERT	SEMNĂTURA	NUME	4	REFERAT de verificare / RAPORT de expertiză tehnică
	RC - J 38 / 22 / 1999 ; RO 11396823 ; Rm. Vlcea	Beneficiar: MU Marian		titlu / nr. / data
	ARHMOD S.R.L.	-str. Copăcelu, 172, Rîmnîcu Vlcea,		Proiect nr.:
		Județul Vlcea		231
SPECIFICAȚIE	NUME	Scara:		Faza:
ȘEF PROIECT	arh. Horia Ciurș	1 : 50		D.T.A.C.+ PTH
PROIECTANT	arh. Horia Ciurș	Data:		LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ - PARTER*, -Rîmnîcu Vlcea, str. Copăcelu, 172
DESEMAT		2023		PLAN SUBSOL - SITUAȚIA PROPUSĂ
				Planșa nr.: A 12